



深池水位  
4月以降は  
水位ゲージが斜め。  
9月頃から戻り始  
めたように感じる。

1) 地下水位（地表面から cm）と深池水位（底面から cm）

| 観測井戸   | 深池    |
|--------|-------|
| - 64.8 | 118.5 |

2) 水質

| 項目                  | ため池  | 湿地出口付近 | 深池出口付近 | 北側水路水源 |
|---------------------|------|--------|--------|--------|
| PH                  | 7.37 | 7.25   | 7.23   |        |
| 硝酸イオン (mg/リットル)     |      | 20     |        |        |
| 亜硝酸イオン (mg/リットル)    |      |        |        |        |
| COD (mg/リットル)       | 7 -  | 4      | 3      | 6      |
| リン酸イオン (mg/リットル)    |      |        |        |        |
| アンモニウムイオン (mg/リットル) |      |        |        |        |
| 水温 (℃)              | 19   | 20     | 19     | 18     |

NO<sub>3</sub><sup>-</sup>  
NO<sub>2</sub><sup>-</sup>  
PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>  
NH<sub>4</sub><sup>+</sup>

PH；ハンディPH計（Preciva）

CODその他；共立理化学研究所「パックテスト」による

表中、“-” 標準色の次の段階の色味より若干薄いことを表す

- ・半湿地；西側、東側共には水無し。
- ・野川の堰は全面で勢いよく越流している。
- ・田んぼの取水管の蓋は第一田んぼ、第二田んぼ共に閉  
第二田んぼは水路側の畦から流入あり。
- ・深池の水位ゲージが斜めになっている。（4月から）。大分元に戻った感じがする。
- ・どじょう池排水路から深池に流入有り。（流量はごくわずか）。
- ・水路からの湿地への流入あり。第二田んぼから湿地へ流入有り。
- ・北側水路の流量は多い（目視）。
- ・直近の降雨 11月6日午後 約 5 mm                      11月9日 約 6 mm