



深池水位
4月以降は
水位ゲージが斜め。
9月頃から戻り始
めたように感じる。

1) 地下水位（地表面から cm）と深池水位（底面から cm）

観測井戸	深池
- 78.3	119

2) 水質

項目	ため池	湿地出口付近	深池出口付近	北側水路水源
PH	7.43	7.60	7.42	
硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₃ ⁻
亜硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₂ ⁻
COD (mg/リットル)	5	3	3	3
リン酸イオン (mg/リットル)		0.05		PO ₄ ³⁻
アンモニウムイオン (mg/リットル)		0.2		NH ₄ ⁺
水温 (℃)	13	12	12	16

PH；ハンディPH計（Preciva）

CODその他；共立理化学研究所「パックテスト」による

- ・半湿地；西側、東側共には水無し。
- ・野川の堰は全面で越流している。
- ・田んぼの取水管の蓋は第一田んぼ、第二田んぼ共に閉
第二田んぼは水路側の畦から流入あり。
- ・深池の水位ゲージが斜めになっている。（4月から）。大分元に戻った感じがする。
- ・どじょう池排水路から深池にしていけない。
どじょう池の排水路は流出が殆ど無い。
- ・水路からの湿地への流入あり。第二田んぼから湿地への流入は確認できず。
- ・直近の降雨 12月6日 約 5.6mm