



1) 地下水位（地表面から cm）と深池水位（底面から cm）

観測井戸	深池
- 106.3	115

2) 水質

項目	ため池	湿地出口付近	深池出口付近	北側水路水源
PH	7.3	7.5	7.8	
硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₃ ⁻
亜硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₂ ⁻
COD (mg/リットル)	≥ 8	≥ 8	≥ 8	
リン酸イオン (mg/リットル)				PO ₄ ³⁻
アンモニウムイオン (mg/リットル)				NH ₄ ⁺
水温 (℃)	24	24	23	19

PH；佐藤計量器製作所 SK-631PH

CODその他；共立理化学研究所「パックテスト」による

- ・半湿地；西側、東側共には水無し。
- ・野川の堰の魚道は越流無し（魚道の堰板より 5cm 程度下）
- ・箭真舳橋付近は瀬切れ。
- ・第一調節池南水路は水が流れていた
- ・どじょう池水路から深池に流入
- ・小金井新橋付は流れあり
- ・湿地、深池ともほぼ満水
- ・調査箇所の水は薄茶色に濁っていた

- ・直近の降雨 6月7日 約 30mm（小金井東町）