



1) 地下水位（地表面から cm）と深池水位（底面から cm）

観測井戸	深池
- 60.5	118.7

2) 水質

項目	ため池	湿地出口付近	深池出口付近	北側水路水源
PH	7.3	7.5	7.8	
硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₃ ⁻
亜硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₂ ⁻
COD (mg/リットル)	6	5	5	
リン酸イオン (mg/リットル)				PO ₄ ³⁻
アンモニウムイオン (mg/リットル)	0.2 ≧			NH ₄ ⁺
水温 (℃)	24	23	23	18.5

PH；佐藤計量器製作所 SK - 631PH

CODその他；共立理化学研究所「パックテスト」による

- ・半湿地；西側、東側共には水無し。
- ・野川の堰の魚道は越流（堰板の部分は越流無し）
- ・第一調節池南水路は水が流れていた
- ・田んぼの取水管の蓋は第一田んぼ、第二田んぼ共に少し開
- ・どじょう池水路から深池に流入有り
- ・6月10日、約99mmの降雨以来、野川に水が戻ってきて、水質もやや改善された
- ・直近の降雨 7月12日午後～13日朝 約7mm（小金井東町）