



1) 地下水位（地表面から cm）と深池水位（底面から cm）

観測井戸	深池
- 75.3	測定不可

2) 水質

項目	ため池	湿地出口付近	深池出口付近	北側水路水源
PH	7.5	7.1	—	
硝酸イオン (mg/リットル)	1	1		NO ₃ ⁻
亜硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₂ ⁻
COD (mg/リットル)	3	7	—	
リン酸イオン (mg/リットル)				
アンモニウムイオン (mg/リットル)				NH ₄ ⁺
水温 (℃)	18	21	—	16

PH；佐藤計量器製作所 SK-631PH

CODその他；共立理化学研究所「パックテスト」による

- ・野川堰からの取水バルブは全開
- ・半湿地；西側；水無し、東側；水無し
- ・野川堰；魚道のみ越流 水位は堰板より約-4cm
- ・第一調節池南水路は溜池からの流出が少ない（注）
田んぼ付近は流れていない
- ・どじょう池水路から深池に流入無し 吐け口への水路は少し流れあり
- ・湿地には流入無し
- ・深池の水深調査用のスケールが無いので測定不可。

（注）野川堰から溜池への導水管が詰まっていると思われ、北南建に対応依頼中。

- ・直近の降水量 4月1日 約28mm
その後も時々降雨があったが観測できない程度

以上